Насадки и принадлежности для аппаратов LEISTER Триак, Диод и Велдинг Пэн, Хот-Джет, Лабор, Гибли для сварки прутком

107.144 **100.303** **107.154**		Стандартная насадка ∅ 5 мм для **Хот-Джета S** и **Лабора S** Стандартная насадка ∅ 5 мм для **Триака S**, **Триака PID**, **Диода S** и **Диода PID** Стандартная насадка ∅ 5 мм для **Гибли**
106.996		Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Насаживается на стандартную насадку
106.989 **106.990** **106.991**		Насадка быстрой сварки для круглого прутка ∅3 , ∅4 или ∅5 мм. Насаживается на стандартную насадку
106.992 **106.993**		Насадка быстрой сварки для профильного прутка 5,7x3,7 мм или 7x5 мм. Насаживается на стандартную насадку
107.137		Насадка быстрой сварки для плоского прутка 8x2 мм. Насаживается на стандартную насадку
106.983 **106.984** **113.666** **113.399**		Насадка быстрой сварки для круглого прутка ∅3 или ∅4 мм. Насадка быстрой сварки с клином для круглого прутка ∅3 или ∅4 мм. Навинчиваются на **Триак**, **Диод** или **Велдинг Пен**.
106.985 **106.986** **113.370**		Насадка быстрой сварки для профильного прутка 5,7 или 7 мм. Насадка быстрой сварки с клином для профильного прутка 5,7 или 7 мм. Навинчиваются на **Триак**, **Диод** или **Велдинг Пен**..
106.988		Насадка для предварительной прихватки перед сваркой. Навинчивается на **Триак**, **Диод** или **Велдинг Пен**.
106.997		Торцевая фреза ∅5,5 мм для расшивки шва перед сваркой